

# 3M Peltor: MRX\*XP/XPI

| INSATS                              | ÅTGÄRD                   | EXKL. MOMS.     | INKL. MOMS. |
|-------------------------------------|--------------------------|-----------------|-------------|
| Felsökning, åtgärd av glapp kontakt | Lödning/Justering        | 400 kr          | 500 kr      |
| Felsökning, byte mikrofon           | Felsökning med reservdel | 780 kr          | 975 kr      |
| Felsökning, byte bygel med kabel    | Felsökning med reservdel | 480 kr          | 600 kr      |
| Felsökning, byte kabel (hjälmfäste) | Felsökning med reservdel | 350 kr          | 438 kr      |
| Felsökning, byte av hörkapsel       | Felsökning med reservdel | 350 kr          | 438 kr      |
| Felsökning, byte av komp. Kretskort | Felsökning med reservdel | 600 kr          | 750 kr      |
| Åtgärd, byte av antenn              | Åtgärd med reservdel     | 300 kr          | 375 kr      |
| Hygiensats i samband med service    | Hygiensats               | 88 kr           | 110 kr      |
| Endast undersökningsavgift          | Felsökning               | 330 kr          | 412 kr      |
| Övriga fel                          | ...                      | Kostnadsförslag |             |

## Tillbehör

| PRODUKT                          | ÖVRIGT     | EXKL. MOMS. | INKL. MOMS. |
|----------------------------------|------------|-------------|-------------|
| Hygiensats HY82                  |            | 110 kr      | 138 kr      |
| Hygiensats HY80EU gel högkomfort |            | 496 kr      | 620 kr      |
| Batteri LR6NM laddningsbara      | Krävs 2 st | 32 kr       | 40 kr       |
| Laddare väggadapter FR08         |            | 200 kr      | 250 kr      |
| Laddare väggadapter FR09         |            | 640 kr      | 800 kr      |
| HYM1000-100, 1M Skyddstejp Mik   |            | 60 kr       | 75 kr       |
| HYM1000, 5M Skyddstejp Mik       |            | 240 kr      | 300 kr      |
| 210018.BL Kåpskal, Blå, Parvis   |            | 156 kr      | 195 kr      |

- Kostnadsförslag kan utgå om andra skador upptäcks vid reparation.
- Frakter kan tillkomma vid extern verkstad.
- Vid onormalt stora inköpsprishöjningar reserverar vi oss från ofrånkomliga prisjusteringar.

**Normal reparationstid är 1-3 arbetsdagar.**